

KF
(komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. 93 KORTELĖ

Vilnius
(miestas)

Keramiku
(gatvė)


1898
(planšeto numeracija)




ŠULINIO PJŪVIAI

(0,00)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		153.48	Ar yra vandens?.....
Žemė					Ar yra dujų?.....
Sienos	bet.				Pastabos.....
Dugnas	bet.	1000	4.57	148.91	
Vamzdžiai	1	Ker.	200	Viršus	 J. ŠALKAUSKO personalinė įmonė tel. 8 286 80075
				Apačia	
	2	Ker.	200	Viršus	
				Apačia	
	3	Ker.	200	Viršus	Objektas:
				Apačia	
	4	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
				Viršus	Sudarė B. Karvelis <i>plan</i> (v.pavardė) (parašas)
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
2001 08 20 (Įrenginio tyrinėjimo data)					Patikrino (v.pavardė) (parašas)