


<i>Bogomolė</i> Nr. (3)	KORTELE 95	1898
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1974	<i>Dkajruve</i>	
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

A) 152.94

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>ryr</i>	0.65		B) 152.92	Ar yra vandens? ...
Zemė			0	152.92	Ar yra dujų? ...
Sienos	<i>bet</i>				
Dugnas	<i>bet</i>	200x2.18	2.56	150.36	

Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ryr</i>	200	Viršus Apačia	2.08	150.84	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>ryr</i>	200	Viršus Apačia	2.08	150.84	
	Nr. 3	<i>ryr</i>	100	Viršus Apačia	2.08	150.84	
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7	20		Viršus Apačia			
							Objektas Nr. 01-3/352
							Sudarė <i>Cg</i> - (parašas) <i>Cg</i> - (pavardė)
							Patikrino <i>Alv</i> - (parašas) <i>Alv</i> - (pavardė)
							1974 m. X. 11. mėn. 4 d.
							(Kortelės sudarymo data)