

<u>Fekalinės k.</u> (Komunikacija)		<u>Sulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>119</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Keramiky</u> (Gatvė)		<u>1899</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		beton	650		153.80	
Žemė		gr.		0.00	153.80	Ar yra vandens? <i>pateksta</i>
Sienos		beton				Ar yra dujų?
Dugnas		beton	1000	4.40	149.40	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apečia	4.45	149.35
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apečia	4.45	149.35
	Nr. 3			Viršus Apečia		
	Nr. 4			Viršus Apečia		
	Nr. 5			Viršus Apečia		
	Nr. 6			Viršus Apečia		
	Nr. 7			Viršus Apečia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91:31.1493..

Sudarė *K. P. Patackas* (parašas) (pavardė)

Patikrino *[Signature]* (parašas) (pavardė)

1994 m. 03 ... mėn. 25 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)