

2

ITI Nr. 91

Vandentiekis
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Suliny
(Inginio pavadinimas)

Dvoretioniu
(Gatvė)

Nr. () 108 KORTELE

1977

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65		156.13	
Žemė		art.		0.00	156.13	Ar yra vandens? <u>yra</u>
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1.50	2.16	153.97	Pastabos: <u>Pilnas vanduo</u> <u>1985.08.15</u> <u>g. d.</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	100	Viršus 1.57 Apačia	154.56	
	Nr. 2	pl.	100	Viršus 1.57 Apačia	154.56	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01-3/1/19</u> ...						
Sudarė <u>CP</u> ...						(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>CP</u> ...						(parašas) (pavardė)
1987 m. 05. mėn. d.						
(Inginio tyrinėjimo data)						

Tikrinio: Kreiseris

85.06.24