

4

F. Analizavimas relinqu Nr. () 143 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Dvacionys 1977
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	0.65		156.98	Ar yra vandens?	
Žemė			0.00	156.98	Ar yra dujų?	
Sienos	bet				Pastabos	
Dūgnas	bet	1.00	257	154.41		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 269	157.29	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 269	157.29	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-31/119...
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>C. Kucienė</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>K. Kucienė</u> (parašas) (pavardė)
						1987 m. 04. 28 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)