

Vandeninis

(Komunikacija)

Sulinys

(Inginio pavadinimas)

Nr. (8) 102

KORTELE

Vilniaus

(Miestas)

Didlaukis

(Gatvė)


2632

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




Horizontalinis



13 Korp

9 M G



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <u>K. p. l. c. i. o.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>met</u>	<u>0,65</u>	<u>A</u>	<u>155,85</u>	<u>6601</u>
Žemė	<u>gruntas</u>		<u>30</u>	<u>155,85</u>	Ar yra vandens? <u>yr</u> ...
Sienos	<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet</u>	<u>180x168</u>	<u>2,69</u>	<u>153,16</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 2,18</u>	<u>153,67</u>
	Nr. 2	<u>"</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 2,18</u>	<u>153,67</u>
	Nr. 3	<u>"</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 2,18</u>	<u>153,67</u>
	Nr. 4			<u>Apačia užak</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u>	
	Nr. 6			<u>Apačia</u>	
	Nr. 7	<u>264</u>		<u>Viršus</u>	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/1758..</u>
					Sudarė <u>Daly</u> <u>Pavardė</u>
					Patikrino <u>Shur</u> <u>Pavardė</u>
					1979. m. <u>6.4.40</u> mėn. <u>23</u> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)