

Kanalizacijos šiek

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (46) 189 KORTELE

Bumbroce

(Miestas)


(Gatvė)

2632  
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudės             | Lipynės .....<br>(Medžiaga, kiekis)                     |
|-------------|----------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Dangtis     | kyz.     | 650       |                      | 141.91                |                                                         |
| Žemė        |          |           | 00                   | 141.91                | Ar yra vandens? .....                                   |
| Sienos      | sem      |           |                      |                       | Ar yra dujų? .....                                      |
| Dūgnas      | sem      | 1000      | 3.70                 | 138.21                | Pastabos .....                                          |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | kyz       | 100                  | Viršus<br>Apačia 3.74 | 138.17                                                  |
|             | Nr. 2    | kcp       | 150                  | Viršus<br>Apačia 3.74 | 138.17                                                  |
|             | Nr. 3    |           |                      | Viršus<br>Apačia      |                                                         |
|             | Nr. 4    |           |                      | Viršus<br>Apačia      |                                                         |
|             | Nr. 5    |           |                      | Viršus<br>Apačia      |                                                         |
|             | Nr. 6    |           |                      | Viršus<br>Apačia      |                                                         |
|             | Nr. 7    |           |                      | Viršus<br>Apačia      |                                                         |
|             |          |           |                      |                       | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS                    |
|             |          |           |                      |                       | Objekto Nr. 46-3/2363                                   |
|             |          |           |                      |                       | Sudarė <i>Antanas Čiervys</i><br>(parašas) (pavardė)    |
|             |          |           |                      |                       | Patikrino <i>Antanas Čiervys</i><br>(parašas) (pavardė) |
|             |          |           |                      |                       | 1987 m. 11.11. d.<br>(inžinierio tyrinėjimo data)       |