

Ranauzavėškis fsk.

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (8) 238 KORTELE

Bumetuo

(Miestas)

(Gatvė)


2632

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio  | Altitudės | Lipynės ... 6 (Medžiaga, kiekis)          |
|-------------|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Dangtis     |       | nyz.     | 650       |                       | 140.20    | Ar yra vandens? .....                     |
| Žemė        |       |          |           | 00                    | 140.20    | Ar yra dujų? .....                        |
| Sienos      |       | sem      |           |                       |           | Pastabos .....                            |
| Dūgnas      |       | sem      | 1000      | 4.03                  | 136.17    | .....                                     |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | nyz      | 100       | Viršus<br>Apačia 4.10 | 136.10    | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS      |
|             | Nr. 2 | nyz      | 150       | Viršus<br>Apačia 4.20 | 136.00    |                                           |
|             | Nr. 3 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | Objekto Nr. 2-3/2267                      |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)    |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | Patikrino [signature] (parašas) (pavardė) |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | 1983 m. 11. mėn. 9. d.                    |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           | (Inginio tyrinėjimo data)                 |