




ФЕК. КАНАЛИЗАЦИЯ (камера) Nr. (1) 84 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
 ВУЛЬНУС ДУГЛУКУО 2632
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		lyž.	650		147.42	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	147.42	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	2.13	145.29	
Vamzdžiai	Nr. 1	lyž.	100	Viršus Apačia	2.22	145.20
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	2.25	145.17
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 013/2267
						Sudarė B. B. (parašas) (pavardė)
						Patikrino M. (parašas) (pavardė)
						1972 m. mėn. 02 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)