

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>14/212</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Номенклатура планшета <u>2697</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.				
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и							
		Л о т к а		Т р у б		П Р И В Я З К А			
		Крышка у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №				
		113,52	112,40	112,37	112,38				
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т р у б							
Крышка чугунная — нет		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		200	Кер	200	Кер	200	Кер		
Дно кирп.-бет. земля		Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Екобы нет		Объект <u>3-й керамических изделий "КРОСНИО"</u>							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
Наличие газа		Дата	Чертил		Проверил		Леонович		Нарушил
Год строительства 19		5 <u>1</u> 1961							