

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 16/213	Город Вильнюс	Номенклатура планшета 2 697	Дело №	19 51 г.																																																																																															
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>113.52</td> <td></td> <td>112.42</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	113.52		112.42			П Р И В Я З К А																																																																																		
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																															
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																																																																																																
113.52		112.42																																																																																																		
О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Крышка чугунная с резьбой</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Стены кирп. бет.</td> <td>200</td> <td>кер</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дно кирп. бет.</td> <td colspan="8" rowspan="2"> Институт проектирования промышленного строительства Объект э-д керамических изделий "КРОСНИС" </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Скобы чет</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие воды —</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие газа —</td> <td>Рук. группы</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Год строительства 19</td> <td>Дата 5.11.1961</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Чертил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		Крышка чугунная с резьбой		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.		200	кер							Дно кирп. бет.		Институт проектирования промышленного строительства Объект э-д керамических изделий "КРОСНИС"								Скобы чет		Наличие воды —		Инв. №	Гл. геодезист						Наличие газа —		Рук. группы							Год строительства 19		Дата 5.11.1961	Исполнитель								Чертил									Проверил							Отдел изысканий	
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																																		
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																												
Крышка чугунная с резьбой		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																											
Стены кирп. бет.		200	кер																																																																																																	
Дно кирп. бет.		Институт проектирования промышленного строительства Объект э-д керамических изделий "КРОСНИС"																																																																																																		
Скобы чет																																																																																																				
Наличие воды —		Инв. №	Гл. геодезист																																																																																																	
Наличие газа —		Рук. группы																																																																																																		
Год строительства 19		Дата 5.11.1961	Исполнитель																																																																																																	
		Чертил																																																																																																		
		Проверил																																																																																																		