


Vandenties Nr. (12) 72 KORTELE		2698
(Irenginio pavadinimas)	(abrise) (plane)	Planšeto nomenkl.
197	Vilnius	Durpių
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	metal	600		116.99
Zemė	žemė		0.00	116.99
Sienos	betono			
Dugnas	betono	2.00x1.60	2.97	114.02

Lipynės ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01.3/381

Sudarė: (parašas) (pavardė)

Patikrino: (parašas) (pavardė)

1974 m. ... mėn. ... d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	spūž.	100	Viršus Apačia	2.5	114.42
Nr. 2	plien.	25	Viršus Apačia	2.62	114.37
Nr. 3	spūž.	100	Viršus Apačia	2.5	114.42
Nr. 4	spūž.	100	Viršus Apačia	2.5	114.42
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		