

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		kameros (Irenginio pavadinimas) <u>Vertikų</u> (Gatvė)	Nr. () <u>17</u> KORTELE <u>2721</u> (Planšeto numerizacija)																																																												
SULINIO PIŪVIAI (Matavimų duoties m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																													
Vertikalinis																																																															
Horizontalinis																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Atstumas nuo dangčio</th> <th>Altitudės</th> <th>Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>103.33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td>103.33</td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dūgnas</td> <td>bet.</td> <td>2.03x1.95</td> <td>3.12</td> <td>100.21</td> <td>Pastaba</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>pl.</td> <td>600</td> <td>Viršus 2.31 Apačia 101.02</td> <td rowspan="7">Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.31.3.154.</u> Sudarė <u>Bambauska</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)</td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>pl.</td> <td>600</td> <td>Viršus 2.31 Apačia 101.02</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>pl.</td> <td>170</td> <td>Viršus 2.58 Apačia 100.75</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> </tr> </tbody> </table>				Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	ket.	650		103.33		Žemė			0.0	103.33	Ar yra vandens?	Sienos	bet.				Ar yra dujų?	Dūgnas	bet.	2.03x1.95	3.12	100.21	Pastaba	Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	600	Viršus 2.31 Apačia 101.02	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.31.3.154.</u> Sudarė <u>Bambauska</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)	Nr. 2	pl.	600	Viršus 2.31 Apačia 101.02	Nr. 3	pl.	170	Viršus 2.58 Apačia 100.75	Nr. 4			Viršus Apačia	Nr. 5			Viršus Apačia	Nr. 6			Viršus Apačia	Nr. 7			Viršus Apačia
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)																																																										
Dangtis	ket.	650		103.33																																																											
Žemė			0.0	103.33	Ar yra vandens?																																																										
Sienos	bet.				Ar yra dujų?																																																										
Dūgnas	bet.	2.03x1.95	3.12	100.21	Pastaba																																																										
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	600	Viršus 2.31 Apačia 101.02	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.31.3.154.</u> Sudarė <u>Bambauska</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)																																																										
	Nr. 2	pl.	600	Viršus 2.31 Apačia 101.02																																																											
	Nr. 3	pl.	170	Viršus 2.58 Apačia 100.75																																																											
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																											
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																											
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																											
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																											