

24

ITI Nr. 91

<u>Felhalinė</u> (Komunikacija)		<u>(Irenginio pavadinimas)</u>		Nr. <u>(31)</u> <u>82</u> KORTELE	
<u>N. Luins</u> (Miestas)		<u>Valkių</u> (Gatvė)		2724	
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>met.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>beton</u>	<u>0.65</u>		<u>118.22</u>	
Žemė		<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>118.22</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>2.24</u>	<u>115.98</u>	Pastabos
Vamzužiai	Nr. 1	<u>keram.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>236</u>	<u>115.86</u>
	Nr. 2	<u>keram.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>231</u>	<u>115.91</u>
	Nr. 3	<u>keram.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>213</u>	<u>116.09</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01-31.1802</u>						
Sudarė <u>K. P. P. P.</u> (parašas) (pavardė)						
Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)						
19 <u>88</u> m. ... <u>5</u> mėn. <u>5</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)						