


Suliny vietoje Vėsm rasta
 H. V. 1987-3071 Nr. 91

Vandens Nr. (3)	KORTELE 113	2722
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė) (plane)	Planšetų nomenkl.
1974	Vilnius	Žirmūnų
(Irenginio, pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PIGIVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	mat	0,65		131,66
Zemė	gruntas		(00)	131,66
Sienos	bet			
Dugnas	bet	1500	2,50	129,16
Vamzdžiai	Nr. 1	Kat	150	Viršus Apačia 207 129,59
	Nr. 2			Viršus Apačia
	Nr. 3			Viršus Apačia
	Nr. 4			Viršus Apačia
	Nr. 5			Viršus Apačia
	Nr. 6			Viršus Apačia
	Nr. 7			Viršus Apačia

Lipynės 4
 (Medžiaga, kiekis)
 Ar yra vandens? ...
 Ar yra dujų? ...

INŽINERINIŲ TYRINIŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-3/626

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patvirtino (parašas) (pavardė)

1975 m. ... mėn. ... d.
 (Kortelės sudarymo data)