


2

<i>Vandentiekio</i> Nr. (9)	KORTELE 121	2732
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1975	<i>Vilnius</i>	<i>Verkiai</i>
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:

$$x_A = 27168,73$$

$$y_A = 29682,56$$

$$x_B = 27168,55$$

$$y_B = 29684,20$$



Pastabos -----

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>kortelės</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>nera</i>			107,76	Ar yra vandens? ..
Zemė	<i>gruntas</i>		10,01	107,76	Ar yra dujų?
Sienos	<i>bet</i>				-----
Dugnas	<i>bet</i>	290 x 205	2,93	104,83	-----
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>pl</i>	600	Viršus 1,73 Apačia	106,03
	Nr. 2	<i>pl</i>	600	Viršus 1,73 Apačia	106,03
	Nr. 3	<i>pl</i>	300	Viršus 1,80 Apačia	105,96
	Nr. 4	<i>bet</i>	150	Viršus 1,88 Apačia	105,88
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	<i>403</i>		Viršus Apačia	
					INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
					Objektas Nr. <i>913/626</i>
					Sudarė <i>Lab. padavėjas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Aluor Aluorovicius</i> (parašas) (pavardė)
					1975 m. <i>IV</i> mėn. <i>17</i> d.
					(Kortelės sudarymo data)