


2

<i>Vandentiekio</i> Nr. (9)	KORTELE 121	2732
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1975	<i>Vilnius</i>	<i>Vorkų</i>
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:

$$x_A = 27168,73$$

$$y_A = 29.682,56$$

$$x_B = 27168,55$$

$$y_B = 29684,20$$



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	nera			107,76
Zemė	gruntas		100	107,76
Sienos	bet			
Dugnas	bet	290 x 205	2,93	104,83

Lipynės *kortelės*
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..

Ar yra dujų? ..

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. *913/626*

Sudarė *Sab. padvarskis*
(parašas) (pavardė)

Patikrino *Aluog. Aluogaičius*
(parašas) (pavardė)

1975 m. *IV* mėn. *17* d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	<i>pl</i>	600	Viršus Apačia	1,73	106,03
Nr. 2	<i>pl</i>	600	Viršus Apačia	1,73	106,03
Nr. 3	<i>pl</i>	300	Viršus Apačia	1,80	105,96
Nr. 4	<i>bet</i>	150	Viršus Apačia	1,88	105,88
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7	<i>403</i>		Viršus Apačia		