

<u>Naudotinis</u> (Komunikacija)		<u>Suliny</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (1) <u>179</u> KORTELE	
<u>Kilomin</u> (Miestas)		<u>Žirmūnų</u> (Gatvė)		<u>2729</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopėčių</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>beton</u>	<u>0.65</u>		<u>128.41</u>	
Žemė		<u>asfalt</u>		<u>0.00</u>	<u>128.41</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>beton</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>beton</u>	<u>2.00</u>	<u>2.95</u>	<u>125.76</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>plien</u>	<u>300</u>	Viršus <u>2.39</u> Apačia	<u>126.32</u>	
	Nr. 2	<u>plien</u>	<u>300</u>	Viršus <u>2.39</u> Apačia	<u>126.32</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	<u>292</u>		Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-51/1990</u>	
Sudarė	<u>K. Petkevičius</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	(parašas) (pavardė)
19 <u>90</u> m. ... <u>8</u> ... mėn. ... d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	