

<u>F.K</u> (Komunikacija)	<u>BULINYS</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. () <u>59</u> KORTELE	<u>2729/76/33-03/15</u> (Planšeto nomenklatura)
<u>VILNIES</u> (Miestas)	<u>ZIRNIŲ</u> (Gatvė)	ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)	
Vertikalinis		Pririšimo brėžinys	
Horizontalinis		MN	

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	650		130.53	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	130.53	Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos
Dugnas	BET	1000	181	128.72	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 192 128.61	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-11737
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 192 128.61	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 192 128.61	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė Patikrino 2006 m. 08 mėn. 06 d. (Irenginio tyrinėjimo data)