

Vandentiekio kamera

Nr. (5) 215^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Žirmūnų,

2735

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. metal. kopijos.
Dangtis	ketin.	0.65		123.33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	gr.		0.00	123.33	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	2.61 x 2.45	3.57	119.76	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus 3.18 Apačia 120.15	
	Nr. 2	PE	160	Viršus 2.95 Apačia 120.38	
	Nr. 3	ketin.	200	Viršus 3.06 Apačia 120.27	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4	ketin.	150	Viršus 2.89 Apačia 120.49	Objekto Nr. 01-31238.0...
	Nr. 5	ketin.	100	Viršus 3.01 Apačia 120.32	Sudarė K. Petušas, P. Petrauskas (parašas) (pavardė)
	Nr. 6	ketin.	100	Viršus 2.67 Apačia 120.66	Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	1982 m. 14. mėn. 14. d. (Inginio tyrinėjimo data)