

I

|                                     |                             |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| F. Komalizaijė Nr. (21) 116 KORTELE |                             | 2737                  |
| (irengimo pavadinimas)              | (abrisė) (plane)            | Planšeto nomenklatūra |
| 1968                                | Vilnius D-25 kv. Žirmūnų g. |                       |
| (i renginio pastatymo metai)        | (miestas)                   | (gaivė)               |


Šulinio pūviai:  
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras<br>mm | Atstumas nuo<br>dangčio sm | Altitudės |
|-------------|----------|-----------------|----------------------------|-----------|
| Dangtis     | špiž     |                 |                            | 123.10    |
| Žemė        |          |                 |                            |           |
| Slenos      | bet.     |                 |                            |           |
| Dugnas      |          |                 |                            |           |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | asboc 150       | Viršus<br>Apačia 1.21      | 121.89    |
|             | Nr. 2    | asboc 150       | Viršus<br>Apačia 1.27      | 121.83    |
|             | Nr. 3    |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 4    |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 5    |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 6    |                 | Viršus<br>Apačia           |           |
|             | Nr. 7    |                 | Viršus<br>Apačia           |           |

Lipynės 1  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Komunalinio ūkio  
projektavimo institutas

Objektas:

Sudarė

Patikrino

1968 m. III mėn. 13 d.  
(kortelės sudarymo data)