

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>Kanalizacija</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>13</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Žirmūnų</u> (Gatvė)		<u>2738</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės <u>Ar met.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet.</u>	<u>0.65</u>		<u>121.08</u>	
Žemė	<u>bet.</u>		<u>0.00</u>	<u>121.08</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>1.40</u>	<u>119.68</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>asbc.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>160</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.3/2628</u> Sudarė <u>Peš</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Peš</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>82</u> m. <u>11</u> mėn. <u>5</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>asbc.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>161</u>	
	Nr. 3	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>160</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	