

2755

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 131

Город *Vilnius*Улица *Verkiny*


Дело №

19 *62* г.Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.13				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. <u>бет.</u>								
Дно кирп. бет.								
Скобы	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды <i>пилмаз</i>	Объект <i>3520</i>							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Yusolis</i>		<i>Милутис</i> <i>Дягис</i> <i>Милутис</i> <i>Милутис</i>		
Год строительства 19 <i>62</i>	Дата	Рук. группы		<i>Дягис</i>				
		Исполнитель		<i>Милутис</i>				
		Чертил		<i>Милутис</i>				
		Проверил				<i>Милутис</i>		