


<u>tepaly surinkimo</u> Nr. (<u>2</u>)	KORTELE <u>155</u>	<u>2758</u>
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė) (plane)	Planšeto nomenkl.
<u>Vilnius Vėrkis</u>		
(Įrenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)


ŠULINIO PIŪVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos duona įmontuota
metalinė statinė

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<u>Ket</u>	<u>600</u>		<u>118.95</u>
Žemė				
Sienos	<u>plyty</u>			
Dugnas		<u>1,0 x 1,0</u>		<u>116.94</u>

Lipynės ne
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 1398/7219..Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)

1972.m. Vasario mėn. 28 d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Viršus
ApačiaViršus
ApačiaViršus
ApačiaViršus
ApačiaViršus
ApačiaViršus
ApačiaViršus
Apačia148117.77