




Šulinio kroki

219

lakūnys.

28.35

15.25

12.00

24.163

13.60

16.2

5626.8-2

Šulinio medžiaga ir stovis	V A M Z D Ž I U							
Dangtis ketaus	Įeinančio		Išeinančio		Prijungiamo Nr.		Prijungiamo Nr.	
	diam.	medžiaga	diam.	medžiaga	diam.	medžiaga	diam.	medžiaga
Sienos plytų, betono	800	bet.	800	bet.	—	—	—	—
Dugnas plytų, betono	Pramoninio statybos projektavimo institutas						Tyrinėjimų skyrius	
Lipynės 8	Objektas Nr. 1309							
	Inv. Nr.	Skyriaus viršininkas						
		Grupės vadovas						/Gruševskis/
		Vykdytojas		Daugėlis				/Daugėlis/
	Data	Bralžė						/Daugėlis/
		Tikrino						
Pastatymo metai 19	1962 m. J.							