


|                             |                     |           |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| Kortelės Nr. ( 24 )         | KORTELE 252         | 2758      |
| (Įrenginio pavadinimas)     | (abrisas)           | (plane)   |
| (Įrenginio pastatymo metai) | Vilniaus m. Versij. | (Miestas) |
|                             |                     | (Gatvė)   |


ŠULINIO PIŪVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| Dangtis     | bet      | 600          |                      | 119.01    |
| Žemė        |          |              |                      |           |
| Sienos      | bet      |              |                      |           |
| Dugnas      |          |              |                      |           |

Lipynės ypatybės... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 1398/72.19.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1973 m. kovo 3 d.  
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

|       |     |     |        |     |        |
|-------|-----|-----|--------|-----|--------|
| Nr. 1 | Ker | 100 | Viršus | 158 | 117.43 |
| Nr. 2 | Ker | 200 | Apačia | 159 | 117.42 |
| Nr. 3 | Ker | 100 | Viršus | 150 | 117.51 |
| Nr. 4 |     |     | Apačia |     |        |
| Nr. 5 |     |     | Viršus |     |        |
| Nr. 6 |     |     | Apačia |     |        |
| Nr. 7 |     |     | Viršus |     |        |
|       |     |     | Apačia |     |        |