

№№ кол. 13

Сеть: Канализации

Чертеж колодца

М 1 : 25

Улица

98 52

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
123.32	120.09	120.05	121.20	122.25

№№ дела

Год 195

г. Вильнюс

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б												
Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы 8	Наличие воды нет	Наличие газа нет	Год строительства 1959	Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
							диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
							150	кер	150	кер	100	чуг	50	чуг

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект

98 52

Инв. №	Нач. произв. групп.	Рук. спец. бригады	Исполнитель	Чертил	Проверил
60.000.31					