

№№ кол. <i>12</i>	Сеть водопровода	Улица <i>Майко вайо</i>	№№ заказа <i>114</i>	Год 19	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			ПРИВЯЗКА	
		крышки	дна	трубы		
		115.41	113.01	113.33		
		ОПИСАНИЕ				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.		Подкл.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.
Дно	Бетон	Разводящая		$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.
Скобы	Чугун. жел.		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.
Год строит.	19	ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ				
Налич. воды	<i>нет</i>	Объект <i>Майко вайо в. вод. сист. № 2 р.и.а.и.в. в.п.и.в.</i>				
Налич. газа	<i>нет</i>	Инв. №	Нач. произв. груп.			
			Рук. спец. бригад			
		Дата	Исполнитель	<i>Е. Суолинис</i>		
			Чертил			
			Проверил			