2772

Форма № 5

№№ кол. 41/42	Сеть водопровода	Улица Майронис g.	№№ заказа 117	Год 19	г. Вильнюс

Чертеж колодца
М 1:50



Отметки		
крышки	дна	трубы
121.04	118.59	118.89

ПРИВЯЗКА



Тамгаг...

ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=150 / чуг. ~~жел.~~		d= / Р. Ф.	Новый H=
Стены	~~Кирпич.~~ бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	d= 50 / чуг. ~~жел.~~		d= / Р. Ф.	Старый H=
Скобы	~~Чугун.~~ жел.					
Год строит.	19	Разводящая	d= / чуг. жел.		d= / Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды	нет					
Налич. газа	нет	Подключ.	d= / чуг. жел.		d= / Р. Ф.	Колонка водоразб.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект Майронис g. [illegible] № 2 [illegible]

Инв. №	Нач. произв. груп.		
	Рук. спец. бригад		
	Исполнитель	Е. [illegible]	
Дата	Чертил		
	Проверил		

Laikraščių ir žurnalų leid. sp. Užs. Nr. 2280.1.59.2000