

<i>Vandentiekio korektūra</i> (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas) <i>Vilnius</i> <i>Obuchovo</i> (Miestas) (Gatvė)		Nr. (<i>2</i>) <i>111</i> KORTELE <i>2773</i> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		kelin	0.65		119.88	Ar yra vandens?	
Žemė		grunt		0.00	119.88	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Paataboa	
Dugnas		bet	2.0x2.12	2.5x	117.35		
Vamzdžiai	Nr. 1	keturi	100	Viršus 215	117.73	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	keturi	100	Viršus 215	117.73		
	Nr. 3	keturi	100	Viršus 215	117.73	Objekto Nr. 21.37.....	
	Nr. 4			Viršus		Sudarė	Kacys Petras (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Apačia			
	Nr. 6			Viršus		Patikrino	Aluvis - (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Apačia			
				Viršus		1980 m. 12... mėn. 1 d.	
				Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
			Apačia				