

2773.

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 113 ^с - 125		Город Вильнюс	Улица Гиренетис	Лето №	1962 г.
Задача Чертеж колодца М. 1: 102.95		Отметки			ПРИВЯЗКА 		
		Крыши	Дно	Трубы			
		102.95					
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый	
Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый	
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский	
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
		Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий
		Объект 3290					
		Инв. №	Гл. геодезист			Лоджа	
			Рук. группы			Василь	
			Исполнитель	Горанов		Василь	
		Дата	Чертил			Василь	
		17.09.1962г.	Проверил				

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3136-5600