

- 4 -

<u>VANDENTIEKIO</u>		<u>SKLENDE</u>		Nr. () <u>141^a</u>	KORTELE
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>LUKŠIO</u>		<u>2773</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	


ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	150		119,18	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		-				Pastabos
Dūgnas		-				
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 2,29 Apačia	116,89	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-9048...</u> Sudarė <u>01/5</u> <u>SVIČKUS</u> (parašas) (pavardė) Patikrinė <u>01/5</u> <u>SVIČKUS</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>77</u> . m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KET	100	Viršus 2,29 Apačia	116,89	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		