



2773

Форма 54 гс


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 77-151	Город Вильнюс	Улица Малонейс	Дело №	1962 г.
--------------------	------------------	---------------	----------------	--------	---------

Водопроницаемый
Чертеж колодца
М 1:50
по А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.42	1-2-3 99.37			

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №
Стены <u>кирп. бет.</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам. матер.
Дно <u>жирн. бет.</u>	100				50	7	
Скобы - 4	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий		
Наличие воды	Объект 32, 90						
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист				Ю. Ю. Ю.	
Год строительства 19	Дата	Рук. группы				В. В. В.	
	12.09.1962	Исполнитель				Р. Р. Р.	
		Чертил					
		Проверил					