




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>В21-155</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Малонен</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1: 50 по А-А загрязнен		О т м е т к и							
		Лотка		Труба					
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
 		100.80							
		П Р И В Я З К А							
									
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.									
Скобы		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды <u>загрязнен</u>		Отдел изысканий							
Наличие газа		Объект 3290							
Год строительства 19		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
		12.09.1962г	Проверил		Чертя		Рисов		12.09.1962г