

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 78-156


Город Вильнюс


Улица Машонис

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50
по 1-1





О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
101.49	96.90	96.89	98.28	97.15

П Р И В Я З К А


О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка <u>чугунная</u>	200	чуг.	200	чуг.	150	чуг.	150	чуг.
Стены <u>кирп.-бет.</u>								
Дно <u>кирп. бет.</u>								
Скобы - 9								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирования городского и сельского строительства

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист	Зарацкий -	Лозина	
Дата 12.09.1962г.	Рук. группы			Ранис
	Исполнитель			Ранис
	Чертил			
Проверил				