

ВОДОПРОВОД		Колодец № 36-162		Город Вильнюс		Улица Сигизмунда		Дело №		1962 г.		
Чертеж колодца М. 1: 50 но А-А				О т м е т к и		П Р И В Я З К А Ул. Сигизмунда						
				Крыши	Дно							Трубы
				102.88	100.46	100.58						
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.				
Крышки		Чугун дуб.		Магистр.	d = 20 чуг. жел.		d =	Р. Ф.	Новый H =			
Стены		Кирпич. бетон.										
Дно		Бетон. грунт.		Подкл.	d = чуг. жел.		d =	Р. Ф.	Старый H =			
Скобы		Чугун - 3										
Год строит.		19		Разводящая	d = чуг. жел.		d =	Р. Ф.	Московский H =			
Налич. воды												
Налич. газа				Подключ.	d = чуг. жел.		d =	Р. Ф.	Колонка водоразб.			
				Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий				
				Объект 32.90								
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата		13.09.1962 г.		
												Чертил