


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 90 ^а -1821	Город Вильнюс	Улица Гугинь	Дело №	1962 г.
--------------------	---------------------------------	---------------	--------------	--------	---------


Чертеж колодца
М 1: 25
по А-А.




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
102.71	101.25	101.23	101.27	102.03
			водоп. 56.7	101.35

П Р И В Я З К А





О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б												
Крышка чугунная дер.	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
							диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
							150	чуг.	200	чуг.	100	чуг.	50	чуг.
Институт проектирования городского и сельского строительства														
Объект 32.90														
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертил		Проверил				
Дата		13.09.1962г.												