

<u>VANDENTIEKIO</u> <u>ŠULINYS</u> (Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)		Nr. (<u>7</u>) <u>122</u> <u>KORTELE</u> <u>2777</u> (Planšeto nomenklatura)				
<u>VILNIUS</u> <u>RATNYČIO</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</u>				
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>6</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>SPIZ</u>	<u>0,650</u>		<u>122,62</u>	Ar yra vandens? <u>nėra</u>
Žemė		<u>ŽEMĖ</u>		<u>0,00</u>	<u>122,62</u>	Ar yra dujų? <u>nėra</u>
S enos		<u>BET</u>				Pastabos <u>—</u>
Dugnas		<u>BET</u>	<u>2,00</u>	<u>2,71</u>	<u>119,91</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>SPIZ</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2,11</u> Apačia	<u>120,51</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/1135</u> Sudarė <u>Šečerius S.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Bluog. Shvornovskis</u> (parašas) (pavardė) 1976 m. <u>VIII</u> mėn. <u>20</u> d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>SPIZ</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2,11</u> Apačia	<u>120,51</u>	
	Nr. 3	<u>SPIZ</u>	<u>50</u>	Viršus <u>2,11</u> Apačia	<u>120,51</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		