

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>5ul.</u> (Inginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>134</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Giedraičių</u> (Gatvė)	<u>2777</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Mažmenys duoti m)

Horizontalinis

Vertikalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		123,14	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	123,14	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dūgnas		bet	1000	2,55	120,59	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	2,26 120,88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/4/94</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>94</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2,60 120,54	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		