




Vand. šulinys Nr (40) 143 KORTELE		2777
(Irenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)		Planšeto nomenkl.
1972		Vilniaus Blouto
(Irenginio pastatymo metai)		(Miestas) (Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI :
(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis : 

Horizontalinis : 

Piešimo brėžinys:



Pastabos _____

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altiudės		
Dangtis	kitas	650		122.88	Lipynės ... 4 ... (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Nėra ... Ar yra dujų? ... Nėra	
Žemė						
Sienos	bet.					
Dugnas	bet.	2100x1650	230	120.58		
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	150	Viršus 190 Apačia 190	120.98	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS Objekto Nr. 0002/1411 Sudarė <u>P. Paukšas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino _____ (parašas) (pavardė) 1972 m. ... IV ... mėn. 15 d. (Kortelės sudarymo data)
	Nr. 2	-11-	150	Viršus 190 Apačia 190	120.98	
	Nr. 3	-11-	100	Viršus 190 Apačia 190	120.98	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	160		Viršus Apačia		