



<u>Identifikacija</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Suliny</u> (Inginio pavadinimas) <u>Trintis</u> (Gatvė)	Nr. (<u>4</u>) <u>6</u> KORTELE <u>2444</u> (Planšeto nomenklatura)
--	---	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>kelin</i>	<i>0.65</i>		<i>115.34</i>	
Žemė		<i>grūd</i>		<i>0.0</i>	<i>115.34</i>	Ar yra vandens?
Sienos		<i>beton</i>				Ar yra dujų?
Dugnas		<i>beton</i>	<i>2.00</i>	<i>2.63</i>	<i>112.71</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>kelin</i>	<i>100</i>	Viršus <i>2.35</i> Apačia	<i>112.99</i>	
	Nr. 2	<i>kelin</i>	<i>100</i>	Viršus <i>2.35</i> Apačia	<i>112.99</i>	
	Nr. 3	<i>kelin</i>	<i>100</i>	Viršus <i>2.35</i> Apačia	<i>112.99</i>	
	Nr. 4	<i>kelin</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia <i>2.63</i>	<i>112.71</i>	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <i>4131.116X</i>		
Sudarė	<i>K. Petruškos</i>	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<i>Alvydas</i>	(parašas) (pavardė)
19 <i>80</i> m. ... <i>12</i> ... mėn. <i>3</i> d.		
(Inginio tyrinėjimo data)		