

ITI Nr. 91^d**F. KANALIZACIJA**

(Remontavimas)

šulinio

(Inginio pavadinimas)

Nr. () 93 KORTELE

VILNUS

(Miestas)

GIEDRAIČIU

(Gatvė)



2777

(Planšeto numeravimas)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


HORIZONTALIO PROVAI



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		122.87	(Medžiaga, kiekis)
			0.00	122.87	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	2.36	120.51	Paatobos
Nr. 1	KET	100	Viršus Apačia 2.46	120.41	
Nr. 2	KER	150	Viršus Apačia 2.46	120.41	
Nr. 3			Viršus Apačia		
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr.

Sudarė  MISIUKAS
(parašas) (pavardė)Patikrino  MISIUKAS
(parašas) (pavardė)

20.05 m. mėn. 9 d.

(Inginio tyrinėjimo data)