

ITI Nr. 91^d

F. KANALIZACIJA

šulinio

Nr. () 94

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNIUS
Miestas)GIEDRAICIŲ
(Gatvė)

2777




(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

HORIZONTALIOJO PLOVIAUS VAIZDAS

HORIZONTALIOJO PLOVIAUS VAIZDAS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		122.80	
Legė			0.00	122.80	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	1.63	121.17	Pastabos
VERTIKALIOJO PLOVIAUS VAIZDAS	Nr. 1	KET	100	Viršus	
				Apačia	1.73
	Nr. 2	KET	100	Viršus	121.07
				Apačia	1.73
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr.
					Sudarė  (parašas) (pavardė)
					Patikrino  (parašas) (pavardė)
					20.05 m. 08. mėn. 91 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)