

<u>K.F.</u> (Komunikacija) <u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>J. TREINIO</u> (Gatvė)	Nr. (<u>2</u>) <u>1139</u> <u>2779</u> (Planšeto nomenklatura)																																																																																											
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																																											
Vertikalinis																																																																																													
Horizontalinis																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 10%;">Medžiaga</th> <th style="width: 10%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 10%;">Altitudės</th> <th style="width: 40%;">Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>123.73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet</td> <td>1000</td> <td>1.09</td> <td>122.64</td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td rowspan="11" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>plast</td> <td>110</td> <td>Viršus Apačia 1.19</td> <td>122.54</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS</td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>plast</td> <td>160</td> <td>Viršus Apačia 1.22</td> <td>122.51</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>plast</td> <td>110</td> <td>Viršus Apačia 1.17</td> <td>122.56</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td>plast</td> <td>110</td> <td>Viršus Apačia 1.17</td> <td>122.56</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Objekto Nr. <u>01-3/6534</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td>plast</td> <td>110</td> <td>Viršus Apačia 1.17</td> <td>122.56</td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)</td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">197<u>9</u> m. ... <u>02</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	ket.	650		123.73		Žemė					Ar yra vandens?	Sienos	bet				Ar yra dujų?	Dugnas	bet	1000	1.09	122.64	Pastabos	Vamzdžiai	Nr. 1	plast	110	Viršus Apačia 1.19	122.54	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	Nr. 2	plast	160	Viršus Apačia 1.22	122.51	Nr. 3	plast	110	Viršus Apačia 1.17	122.56	Nr. 4	plast	110	Viršus Apačia 1.17	122.56	Objekto Nr. <u>01-3/6534</u>	Nr. 5	plast	110	Viršus Apačia 1.17	122.56	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	Nr. 7			Viršus Apačia					Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)				Viršus Apačia					Viršus Apačia		197 <u>9</u> m. ... <u>02</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)				Viršus Apačia	
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																																																								
Dangtis	ket.	650		123.73																																																																																									
Žemė					Ar yra vandens?																																																																																								
Sienos	bet				Ar yra dujų?																																																																																								
Dugnas	bet	1000	1.09	122.64	Pastabos																																																																																								
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	110	Viršus Apačia 1.19	122.54	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS																																																																																							
	Nr. 2	plast	160	Viršus Apačia 1.22	122.51																																																																																								
	Nr. 3	plast	110	Viršus Apačia 1.17	122.56																																																																																								
	Nr. 4	plast	110	Viršus Apačia 1.17	122.56	Objekto Nr. <u>01-3/6534</u>																																																																																							
	Nr. 5	plast	110	Viršus Apačia 1.17	122.56																																																																																								
	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)																																																																																							
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																																																									
				Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)																																																																																							
				Viršus Apačia																																																																																									
				Viršus Apačia		197 <u>9</u> m. ... <u>02</u> ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)																																																																																							
				Viršus Apačia																																																																																									