



7 №№ кол./42	Сеть: Канализации	Улица <i>Kiemas</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс																																																																																																		
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА																																																																																																			
		Крышки	Лотка		Трубы																																																																																																		
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																																																																	
		123.82	121.41	121.39																																																																																																			
		ОПИСАНИЕ																																																																																																					
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Состояние колодца и матер.</td> <td colspan="6">ТРУБ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Крышка чугунная</td> <td colspan="2">Вход</td> <td colspan="2">Выход</td> <td colspan="2">Подкл. №</td> <td colspan="2">Подкл. №</td> </tr> <tr> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>100+100</td> <td>90/62</td> <td>100+100</td> <td>90/62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="8">ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ</td> </tr> <tr> <td>Скобы 5</td> <td colspan="8">Объект <i>349 Seima, m. Jonai, geleio m. v. r.</i></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Наличие воды <i>nera</i></td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Нач. произв. груп.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Дата</td> <td colspan="2">Рук спец. бригады</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2"><i>Guobienis</i></td> <td colspan="2"></td> <td><i>8/10/13</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наличие газа <i>yra</i></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>				Состояние колодца и матер.		ТРУБ						Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.	100+100	90/62	100+100	90/62					Дно кирп. бет.	ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ								Скобы 5	Объект <i>349 Seima, m. Jonai, geleio m. v. r.</i>								Наличие воды <i>nera</i>	Инв. №	Нач. произв. груп.							Дата	Рук спец. бригады							Исполнитель		<i>Guobienis</i>				<i>8/10/13</i>	Чертил							Наличие газа <i>yra</i>	Проверил							Год строительства 19						
Состояние колодца и матер.		ТРУБ																																																																																																					
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																															
Стены кирп. бет.	100+100	90/62	100+100	90/62																																																																																																			
Дно кирп. бет.	ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																																																																																																						
Скобы 5	Объект <i>349 Seima, m. Jonai, geleio m. v. r.</i>																																																																																																						
Наличие воды <i>nera</i>	Инв. №	Нач. произв. груп.																																																																																																					
	Дата	Рук спец. бригады																																																																																																					
Исполнитель		<i>Guobienis</i>				<i>8/10/13</i>																																																																																																	
Чертил																																																																																																							
Наличие газа <i>yra</i>	Проверил																																																																																																						
Год строительства 19																																																																																																							