

№№ кол. 53	Сеть: Канализация	Улица <i>Perkūjis st.</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА																									
		Крышки	Лотка		Трубы																								
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																							
		123,30	121,18	121,16	121,30																								
ОПИСАНИЕ																													
Состояние колодца и матер.			ТРУБ																										
Крышка чугунная			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150x150</td> <td>Keram</td> <td>150x150</td> <td>Keram</td> <td>100x100</td> <td>Keram</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150x150	Keram	150x150	Keram	100x100	Keram		
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
150x150	Keram	150x150	Keram	100x100	Keram																								
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Скобы 3			Объект <i>Sienujų miest. gyvenimo sąlygų gerinimas.</i>																										
Наличие воды <i>net</i>			Инв. №	Нач. произв. груп.																									
Наличие газа <i>yra</i>			Дата	Исполнитель	<i>Guobienė</i>																								
Год строительства 19				Чертил	<i>Р. Дю/3 -</i>																								
				Проверил																									