


<u>Fekalinė</u> (Kommunikacija)		<u>kauol. sul.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (11) <u>86</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Lukšio</u> (Gatvė)		<u>2781</u> (Planšeto nomenklatura)	


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(o.c)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	0.65		120.10	
Žemė		grūd.		0.00	120.10	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.00	0.85	119.15	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	200	Viršus Apačia	1.00	119.10
	Nr. 2	keram.	200	Viršus Apačia	1.00	119.10
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. <u>at-3/2179...</u>					
	Sudarė		<u>CPK</u> (parašas) (pavardė)			
	Patikrino		<u>Silva</u> (parašas) (pavardė)			
	19 <u>80</u> m. ... <u>10</u> ... mėn. <u>2</u> d.					
	(Įrenginio tyrinėjimo data)					