

|                                    |              |                                           |                      |                |                |                |       |                |       |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| Šul. №№ 16                         | Kanalizacija | Rajonas<br>Gatvė <i>Parkų</i>             | Užsakymo №           | 19 <i>4</i> m. | Vilnius        |                |       |                |       |
| Šulinio brėžinys<br>MI:25; MI:50   |              | Altitudės                                 |                      | PRIRIŠIMAS     |                |                |       |                |       |
|                                    |              | Grioveliai                                |                      | Vamzdis        |                |                |       |                |       |
|                                    |              | Dangtis                                   | Iėjimas              | Išėjimas       | prijung. №     | prijung. №     |       |                |       |
|                                    |              | 123.26                                    | 121.01               | 121.00         |                |                |       |                |       |
|                                    |              | APRAŠYMAS                                 |                      |                |                |                |       |                |       |
|                                    |              | Šulinio medžiaga ir stovis                |                      | VAMZDŽIAI      |                |                |       |                |       |
| Dangtis <i>bet.</i>                |              | Iėjimas                                   |                      | Išėjimas       |                | Prijungimo Nr. |       | Prijungimo Nr. |       |
| Sienos <i>bet.</i>                 |              | d.                                        | medž.                | d.             | medž.          | d.             | medž. | d.             | medž. |
| Dugnas <i>bet.</i>                 |              | 200                                       | kn.                  | 200            | kn.            |                |       |                |       |
| Lipynės 2                          |              | Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius         |                      |                |                |                |       |                |       |
| Esamo vandens kiekis -             |              | Objektas: <i>Autoserviso to įrengimas</i> |                      |                |                |                |       |                |       |
| Esamų dujų kiekis -                |              | Invent. №                                 | Sk. viršininkas      |                |                |                |       |                |       |
| Šulinys pastatytas 19 <i>60</i> m. |              | Data                                      | Sk. vyr. inžinierius |                |                |                |       |                |       |
|                                    |              |                                           | Vykde                |                | <i>Mastkus</i> |                |       |                |       |
|                                    |              |                                           | Braižė               |                |                |                |       |                |       |
|                                    |              |                                           | Tikrino              |                |                |                |       |                |       |