

<u>Fekalinė</u>		<u>K. sul</u>		Nr. (<u>11</u>) <u>142</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>Žirmūnų</u>		<u>2797</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>2 metal</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>kežin</u>	<u>0.65</u>		<u>124.26</u>	
Žemė		<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>124.26</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<u>bet.</u>	<u>100</u>	<u>1.74</u>	<u>122.52</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>196</u>	<u>122.30</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>P1.3.2.15.3</u> Sudarė <u>Pet. Petrauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Pet. Petrauskas</u> (parašas) (pavardė) 1980 m. <u>27</u> mėn. <u>7</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>196</u>	<u>122.30</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		