

- 75 -

ITI Nr. 91⁸

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		kamos		Nr. (73) 145		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Lizdeikos</u> (Gatvė)		2811			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

27285,22
30951,88

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis		ket.	650		106,35	Kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1,73x2,25	3,68	102,67	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plūnas	900	Viršus 2,42 Apačia	103,93	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 11-2-90.22.
	Nr. 2	plūnas	900	Viršus 2,42 Apačia	103,93	
	Nr. 3	plūnas	400	Viršus 2,22 Apačia	104,13	
	Nr. 4	plūnas	300	Viršus 2,66 Apačia	103,69	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
Viduriniai matavimai	Nz	Firma	Ø	Viršus Apačia		Sudarė P. K... K... (parašas) (pavardė)
	①	V.S.	300	Viršus Apačia		Patikrino J. S... K... (parašas) (pavardė)
						1998 m. ... mėn. ... d.
						(Inžinerinio tyrinėjimo data)